




1 °C viac = + 6 % energie



Zbytočne
neprekurujme



Nastavme si hlavice
na radiátoroch správne



Sledujme vlhkosť
vzduchu
v miestnostiach



Neprekrývajte
radiátory



V zime nevypínajte
kúrenie úplne


10 RÁD AKO UŠETRIŤ PRI VYKUROVANÍ



Vetrajte krátko
a intenzívne



Nezabudnime
na odvzdušnenie
radiátorov



Skontrolujme
nastavenie okien



V zimnom období
pustime slnko dovnútra



Najskôr znížme
spotrebu, až potom
využime OZE



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja



SEEA